

Club Providencia

Encontrándonos en familia

LICITACIÓN PROYECTO ALIMENTACIÓN DE NUEVAS CARGAS CLUB PROVIDENCIA

RESPUESTA A CONSULTAS DE LICITACIÓN “ALIMENTACIÓN DE NUEVAS CARGAS”. -

- 1. Indica Indicar que sección de conductores se debe proponer ya que existe diferencia entre EETT y Plano:**

R. Tablero auxiliar centro: Será según informe de ingeniería – 90mm². / Tablero A y F Tenis y eventos: Será según informe de ingeniería – 50mm².

- 2. Habla Alimentador Bowling no aparece en cuadro cargas ¿esto es porque el alimentador tiene largo suficiente y llega a TDB?**

R. Considerar que se requerirá mufa de conexión para extender el alimentador 10mts y sección de 70mm²

- 3. Tablero auxiliar centro: protección general indica de 32A, por las cargas asociadas debe ser de mayor capacidad.**

R. En efecto existe una diferencia en las capacidades señaladas inicialmente. En versión final del plano se indica capacidad correcta.

- 4. Tablero auxiliar centro: barra tetrapolar indica 100A, favor confirmar.**

R. Considerar de 250A

- 5. Cubierta Administración y Finanzas: Tablero auxiliar tenis: barra tetrapolar indica 900^a, favor confirmar.**

R. Considerar de 250A

- 6. Cubierta Restaurant y Salones: TDA y F cocina: protecciones diferenciales asociados a cargas trifásicas están especificados en monofásicos, 2x25A, favor indicar capacidad para cada diferencial.**

R. Existe una diferencia en plano inicial señalado. En efectos presupuestarios considerar para circuitos monofásicos diferencial 2x25A 30mA y para circuitos trifásicos 4x25A 30mA. No se requieren diferenciales de tipo inmunizado.

- 7. TDA y F portería 1: protecciones diferenciales asociados a cargas trifásicas están especificados en monofásicos, 2x25A, favor indicar capacidad para cada diferencial.**

R. Idéntica respuesta en n°6.

8. Tablero auxiliar oriente: barra tetrapolar indica 900^a, favor confirmar.

R. Considerar 250A.

9. Recorrido de BPC: confirmar que el recorrido de BPC se puede realizar sobre techo de edificio de multicancha.

R. Es correcto, puede ser por sobre techo o por vigas interiores de la cancha.

10. TDA y F Cocina: Ya que se reemplazan los 2 tableros (existentes) por 1 solo, confirmar si se mantiene la misma sección de alimentador la cual se indica como 5x25mm²

R. Considerar 50mm².

11. Indicar con que instrumento reciben para garantizar seriedad de la oferta.

R. Antecedentes disponibles en documento "0.- BASES ADMINISTRATIVAS ALIMENTACIÓN NUEVAS CARGAS SEDE POCURO CLUB PROVIDENCIA_MATRIZ.pdf. Punto 3.1.1 y punto 10.1.1.

12. Contrato, ¿otorgan anticipo? ¿realizan retenciones? Aclarar plazo de ejecución.

R. Antecedentes disponibles en documento 0.- BASES ADMINISTRATIVAS ALIMENTACIÓN NUEVAS CARGAS SEDE POCURO CLUB PROVIDENCIA_MATRIZ.pdf. Punto 10.4; Punto 13.1 y Punto 18.